

# 工事の げんば 現場より

いま ようす  
今はこんな様子だよ。



## 9月1週目

す や ね いちぶ かいたい げんかんとう だいいちおく だいにおく ひわだ ぶき ぶきや ね すがた あらわ  
素屋根の一部が解体され、玄関棟・第一屋・第二屋の檜皮葺・こけら葺屋根が姿を現しました。  
ふ 葺きあがったばかりの輝くような屋根は、今しかお楽しみいただけないもの。これから少しずつ  
お つ 落ちてきた風情に変わっていきます。

だいさんおく  
第三屋

つなぎ ま  
繋の間

だいにおく  
第二屋

だいいちおく  
第一屋

げんかんとう  
玄関棟

あと そと み へんか じょうきょう ないぶ ちやくちやく たいしんほきょう こうじ さぎょう  
その後は外から見るとあまり変化がない状況ですが、内部では着々と耐震補強工事のための作業  
つづ が続けられています。耐震壁は床下から天井上まで続いているので天井や床も解体されていますが、  
ゆか ぶぶん たいしんへき おもし せっち こうはん かいたい  
床部分には耐震壁につながる重石が設置されるため、さらに広範に解体しています。





げんざい かべ きずり かべ  
現在の壁 (木摺壁)


よわ かべ  
弱い壁

たいしんへき こうぞうようごうはん  
耐震壁 (構造用合板)

つよ かべ  
強い壁




つよ ちから た  
強い力に耐えきれず  
こわ 壊れてしまうかも




がんじょう こわ  
頑丈なので壊れない

ひょうめん み め か  
※表面の見た目はあまり変わりませんが、  
ここでは分かりやすくするため色を変えてあります。



かべ こわ ちから ま  
壁は壊れないが、力に負けて  
かべ 壁ごと浮き上がってしまう  
かのうせい  
可能性がある



おもし かべ う  
重石と壁をつなぎ、浮き  
あ 上がりを防ぐ