

こうじ  
工事の  
げんば  
現場より

# 旧矢筈原家住宅 保存修理事業

今はこんな様子だよ。

4月4週目

修理現場から  
文化力  
POWER OF CULTURE



建物内部では、耐震補強のため、壁の強度を高める工事が進められています。床上の壁がある部分では既存の壁を解体し、頑丈な構造用合板に置き換える作業を行いました。

また床下部分も頑丈にする必要がありますが、合板で塞いでしまうと通気が悪くなってしまうため、一部は耐震補強用の金具を取り付けることにしました。現在は床板を取外しているため金具が見えていますが、最終的には床板を元に戻すため金具は一切見えなくなります。見た目や利用方法、通気など耐震以外のさまざまな条件を考慮して、補強には場所や状況に応じた最適な方法を選ぶように工夫をしています。



施工前



構造用合板の下地の枠作成



表層の壁板を解体



構造用合板設置



耐震補強用金具（コボット）挿入

補強用土台挿入

この後壁も床も元に戻すので  
これら耐震補強を見られるのは今だけ。  
今のうちにしっかり記録しています！



過去のお知らせはこちら